


**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 14531**

Correção em rede de águas pluviais na Rua Adolpho João Marquesim, em sua confluência com a Avenida César Cosim (Ivoturucaia).





Considerando que a rede neste local apresenta constantes entupimentos, sendo necessária a limpeza com maior periodicidade que o normal;

Considerando que o pequeno trecho, indicado *no croquis* em anexo, desemboca no contrafluxo do trecho principal, cujo traçado segue a Rua Adolpho João Marquesim, causando constantes entupimentos e alagamentos no local, em especial durante a época de chuvas.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para correção em rede de águas pluviais na Rua Adolpho João Marquesim, em sua confluência com a Avenida César Cosim (Ivoturucaia).

Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2015.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 14531**

