




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 14642

Reparo em tampão de bueiro na Avenida Navarro de Andrade, altura do nº 275 (Vila Bandeirantes).



Considerando a existência de tampão de bueiro desnívelado em relação à camada asfáltica na Avenida Navarro de Andrade, na altura do nº 275, na Vila Bandeirantes, que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2015.



VALDECI VILAR MATHEUS