




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14650

Reparos no pavimento e nivelamento com o terreno e reparo em tampo de ferro em poço de visita existente na Rua São Luiz, altura do número 178 (Jardim Cica).



Considerando que os tampos de ferro em caixa de visita existente na altura do nº 178 da Rua São Luiz, no Jardim Cica, tal qual se apresentam, são como grandes buracos naquela via, atrapalhando o fluxo de veículos e expondo os motoristas e pedestres a riscos de acidentes e atropelamentos, risco ainda maior para os motociclistas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos no pavimento e nivelamento com o terreno e reparo em tampo de ferro em poço de visita no mencionado endereço.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2015.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**