




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14850

Melhorias no acostamento da lateral direita da Avenida Humberto Cereser, no trecho compreendido entre a entrada para a Toca e a entrada para a Roseira (Caxambu).



CONSIDERANDO que na lateral direita da Avenida Humberto Cereser, no trecho compreendido entre a estrada para a Toca e a entrada para a Roseira, o acostamento encontra-se em precárias condições de utilização;

CONSIDERANDO que se torna difícil o acesso dos veículos, devido aos buracos existentes em toda essa extensão,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias no acostamento no local mencionado.

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015.



RAFAEL ANTONUCCI