




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14916

Reparo em tampão de bueiro na altura do nº 305 da Rua Rio de Janeiro (Jardim Tarumã).



Considerando a existência de tampão de bueiro afundado na altura do nº 305 da Rua Rio de Janeiro, no Jardim Tarumã, que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015.


VALDECI VILAR MATHEUS