




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14990

Vistoria e avaliação nas estruturas do Viaduto Sperandio Pellicciari (Ponte São João).




CONSIDERANDO que no Viaduto Sperandio Pellicciari as pistas de rodagem encontram-se bastante danificadas, em alguns pontos com grandes vãos;

CONSIDERANDO que esses vãos causam transtornos aos motoristas, pois são fatores causadores de danos aos veículos;

CONSIDERANDO, ainda, que essa situação é prejudicial a estrutura do viaduto,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria e avaliação nas estruturas do Viaduto Sperandio Pellicciari, na Ponte São João.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2015.



RAFAEL ANTONUCCI