




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15011

Reparo em tampão de bueiro na Avenida Donata Molinari Cereser, altura dos números 505 e 544 (Vale Azul).



Considerando a existência de tampão de bueiro na Avenida Donata Molinari Cereser, na altura dos números 505 e 544, no Vale Azul,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2015.

VALDECI VILAR MATHEUS