




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15.038

Repintura de toda a sinalização de solo na Avenida Pistóia (Vila São Paulo).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo na Avenida Pistóia, na Vila São Paulo, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda a extensão daquela via;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, organização do trânsito e para facilitar a circulação dos motoristas pelo local, os quais conseguirão trafegar melhor pela rua, evitando, assim, possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de toda a sinalização de solo na via pública mencionada.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2015.

DIRLEI GONÇALVES

"Pastor Dirlei"