




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 15156

Recuperação de pavimento asfáltico na Rua Dr. Aziz Jorge, altura do número 160 (Estância Suíça).




Considerando que o piso asfáltico apresenta afundamento neste ponto da via;

Considerando que uma intervenção preventiva o quanto antes evitará obras mais custosas no futuro;

Considerando que irregularidades no piso aumentam o risco de acidentes de trânsito envolvendo veículos e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação de pavimento asfáltico na Rua Dr. Aziz Jorge, altura do número 160, na Estância Suíça.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2015.

  
ROGÉRIO RICARDO DA SILVA