




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15253

Melhorias na viela localizada na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, entre os nºs. 2.041 e 2.049 (Residencial Jundiaí).



A viela existente na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, entre os nºs. 2.041 e 2.049 (Residencial Jundiaí), é muito perigosa no período noturno, por não contar com iluminação pública.

O local também continua sem pavimentação, situação que dificulta sua utilização por cadeirantes e pessoas que se utilizam de carrinhos de bebês e de feiras, fazendo com que os moradores do local façam uma grande caminhada para acessar a outra via.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na viela localizada na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, entre os nºs. 2.041 e 2.049 (Residencial Jundiaí), como sua pavimentação, iluminação e implantação de escadas e rampas.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2015.


ELIEZER BARBOSA DA SILVA
'PROFESSOR ELIEZER'