



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 15262**

Verificação de mau contato no bico de luz do poste da Rua Prof.<sup>a</sup> Clélia de Barros Leite da Silva, quase esquina com a Rua Congo (Parque Residencial Nove de Julho).

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

13 / 10 / 2015

**Considerando** que, no último mês de setembro, elaborei duas indicações solicitando a substituição de lâmpada queimada na Rua Prof.<sup>a</sup> Clélia de Barros L. da Silva, quase esquina com a Rua Congo, Parque Residencial Nove de Julho/Jardim Bonfiglioli (Indicações n.ºs 14.728 e 14.899), entretanto, ficou constatado que na verdade o que existe é mau contato no equipamento – fiação, má colocação, etc.;

**Considerando** que o local é uma curva onde veículos descem e sobem numa bifurcação vinda da Rua Congo que converge para a referida artéria;

**Considerando** que o local fica escuro e portanto, não possibilita a visão necessária aos motoristas para as devidas manobras na segurança que é devida ao trecho,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a verificação de mau contato no bico de luz do poste acima mencionado.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2015.

**PROF. RAFAEL PURGATO**