




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7119

Providências para fiscalização e reordenamento no trânsito, novas placas de identificação, reforço na sinalização de solo nas principais vias de acesso de Vila Hortolândia, com atenção especial ao cruzamento da Rua Itirapina com as ruas Dr. Ramiro de Araújo Filho e Marília, para estabelecer prioridade e travessia segura, aos pedestres.



Moradores da Vila Hortolândia solicitam mais fiscalização e reordenamento no trânsito, novas placas de identificação, reforço na sinalização de solo nas principais vias de acesso do bairro, Vila Hortolândia, com atenção especial no cruzamento da rua Itirapina com as ruas Dr. Ramiro de Araújo Filho e Marília, para estabelecer prioridade e travessia segura, aos pedestres.

Segundo os moradores, da forma como se apresenta o trânsito naquele local e com o fluxo intenso de veículos, os riscos de acidentes com pedestres são eminentes.

Dessa forma,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências para fiscalização e reordenamento no trânsito, novas placas de identificação, reforço na sinalização de solo nas principais vias de acesso de Vila Hortolândia, com atenção especial ao cruzamento da Rua Itirapina com as ruas Dr. Ramiro de Araújo Filho e Marília, para estabelecer prioridade e travessia segura, aos pedestres..

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2014.


CELSO LUIZ ARANTES