




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7282

MANUTENÇÃO DE CANAL DE CONCRETO PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE NASCENTES, O QUAL TEM ORIGEM NA LATERAL DA RUA MONSENHOR HIGINO DE CAMPOS, DEFRENTE DO NÚMERO 411, E TÉRMINO NA AV. JOÃO ANTONIO MECATTI, AO LADO DO NÚMERO 10.



Considerando que o canal feito em alvenaria e concreto que tem origem na lateral da Rua Monsenhor Higino De Campos, defrente do número 411, e término na Av. João Antonio Mecatti, ao lado do número 10, encontra-se com seu leito danificado no trecho que passa nos fundos da residência da Rua Flávio Matiazo, número 186;

Considerando que toda a água gerada por nascentes locais e de chuvas penetram sob o leito de concreto podendo gerar danos às residências lindeiras ao canal,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para MANUTENÇÃO DO CANAL DE CONCRETO PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE NASCENTES, SUPRACITADO.

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2014.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7282

