

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 7367

Desobstrução e limpeza dos bueiros do Jardim Marambaia II.

Presidente

13 / 05 / 2014

Considerando que os bueiros localizados no Jardim Marambaia II estão obstruídos e por isso não conseguem realizar o trabalho para o qual foram instalados;

Considerando que o ideal seria que se retirasse os detritos existentes no local e também se fizesse a necessária limpeza, para que os referidos equipamentos possam operar em toda a sua capacidade,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a medida acima mencionada.

Sala das Sessões, em 13 de maio de 2014.

PROF/RAFAEL T.PURGATO