




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7728

Tapamento de buracos no Viaduto São João Batista (Bairro Ponte São João).




CONSIDERANDO que no Viaduto São João Batista (Bairro Ponte São João) existem alguns buracos;

CONSIDERANDO o inegável risco de acidentes, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, que esta situação proporciona,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos no Viaduto São João Batista (Bairro Ponte São João).

Sala das Sessões, em 03 de junho de 2014.



MARCELO GASTALDO