



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8075

Reparos na guia na altura do nº 31 da Rua Ernesto Diederichsen (Vila Argos Nova).



CONSIDERANDO que na altura do nº 31 da Rua Ernesto Diederichsen (Vila Argos Nova), a guia está danificada;

CONSIDERANDO que pedestres podem se acidentiar no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na guia na altura do nº 31 da Rua Ernesto Diederichsen (Vila Argos Nova).

Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014.

MARCELO GASTALDO