




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8095

Urgente colocação de tampas de concreto nas bocas de lobo localizadas na Av. Humberto Cereser, defronte ao nº. 2.970, e na esquina com a Rua Dona Nicolina Bardi Borin (Bairro Caxambu).



Alguns transeuntes nos procuraram informando que próximo a loja de fábrica da Empresa Cereser, na Av. Humberto Cereser, 2.970, (cruzamento com a Av. Comendador Antonio Borim), bem como na esquina com a Rua Nicolina Bardi Borin, existem bocas de lobo que se encontram sem tampa, situação que pode contribuir para que uma pessoa distraída ou mesmo uma criança cida ali, se machucando.

Em tempo, informo que este pedido já foi feito na indicação de nº. 7.430, de 20 de maio de 2014, porém até a presente data, não foi tomada nenhuma providência para solucionar o problema.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Urgente colocação de tampas de concreto nas bocas de lobo localizadas na Av. Humberto Cereser, defronte ao nº. 2.970, e na esquina com a Rua Dona Nicolina Bardi Borin (Bairro Caxambu).

Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014.


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'