


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8123

Nivelamento das tampas de poço de visita na Rua José do Patrocínio, em ambos os lados (Vila Arens).



No leito carroçável da Rua José do Patrocínio (Vila Arens), as tampas dos poços de visitas encontram-se desniveladas, situação que contribui para danificar os veículos que por ali trafegam e podem causar acidentes.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento das tampas de poço de visita na Rua José do Patrocínio, em ambos os lados (Vila Arens).

Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014.


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'