



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8246

Substituição de tampa de bueiro localizado na Rua General Nilton Brainer Nunes da Silva, em frente ao número 49 (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

01/07/2014

CONSIDERANDO que na Rua General Nilton Brainer Nunes da Silva, em frente ao número 49, na Vila Marlene, há uma tampa de bueiro deteriorada;

CONSIDERANDO que a falta de manutenção da mesma dificulta o trânsito local, como também poderá ser fator gerador de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da tampa de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 01 de julho de 2014.

ANTONIO DE PADUA PACHECO

'Dr. PACHECO'