




Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8259

Manutenção ou troca do poste de energia da rede elétrica localizado na esquina das ruas Dr. Antenor Soares Gandra e Santo Antonio (Bairro Ponte São João) devido à base estar com avarias decorrentes de colisão de veículos e deterioração pelo tempo.



Moradores da Rua Dr. Antenor Soares Gandra e da Rua Santo Antonio, no Bairro Ponte São João, solicitam manutenção urgente no poste de rede de energia localizado na esquina das referidas vias, devido à base estar com avarias decorrentes de colisão de veículos e da deterioração pelo tempo.

Diante da situação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção ou troca do poste de energia da rede elétrica localizado na esquina das ruas Antenor Soares Gandra e Santo Antonio (Bairro Ponte São João).

Sala das Sessões; em 01 de julho de 2014.


CELSON LUIZ ARANTES