




# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 8527

Substituição de tampa de concreto armado (iluminação pública), situado no canteiro central da Avenida Jundiaí, no cruzamento com a Avenida Carlos Salles Bloch (Bairro Anhangabaú).



Considerando que a tampa de concreto supracitada encontra-se quebrada, atrapalhando a circulação de pedestres e expondo-os a elevado risco de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampa de concreto armado (iluminação pública), situado no canteiro central da Avenida Jundiaí, próximo ao cruzamento com a Avenida Carlos Salles Bloch (Anhangabaú).

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2014.

  
ROGÉRIO RICARDO DA SILVA