


Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8.739

Elaboração e implementação de solução de engenharia para eliminação de empoçamento recorrente próximo ao número 100 na Rua Atílio Schiavi (Vila Angélica).



Considerando a formação recorrente de extensa poça no local, afetando toda a área indicada em anexo;

Considerando que quando o volume acumulado é muito grande, forma-se um caminho de água que se inicia na Rua Atílio Schiavi e segue pela Rua Francisco Bonilha, onde se encontra a boca de lobo mais próxima identificada no local, a uma distância aproximada de 100 metros do local da formação da poça;

Considerando ainda que parte da água acumulada se origina das operações de supermercado localizado na Rua Atílio Schiavi, o que muitas vezes ocasiona mau cheiro em toda a vizinhança;


Considerando ainda que os veículos que transitam pelas ruas Atílio Schiavi e Francisco Bonilha acabam espirrando essa água parada, suja e com mau cheiro nos pedestres que por ali transitam e nos carros estacionados;

Considerando ser necessário que a solução contemple a reconstrução e recapeamento adequado do piso para evitar o acúmulo de água, a construção de galerias e bocas de lobo para o correto escoamento de água no local e o envolvimento do supermercado para que se evite a geração de efluentes em via pública,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para elaboração e implementação de solução de engenharia para eliminação de empoçamento recorrente próximo ao número 100 na Rua Atílio Schiavi, na Vila Angélica.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 8.739

ÁREA AFETADA

