



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8862

Tapamento de buracos e nivelamento da tampa de poço de visita na Av. Samuel Martins, próximo ao n°. 1.256 (Vila Progresso).



O leito carroçável da Av. Samuel Martins, próximo ao n°. 1.256 (Vila Progresso) encontra-se com três buracos, além da tampa do poço de visitas, também ali localizada, estar desnivelada, situação que causa grande complicação no trânsito de veículos pelo local.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos e nivelamento da tampa de poço de visita na Av. Samuel Martins, próximo ao n°. 1.256 (Vila Progresso).

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2014.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

Doca