



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9007

Reparo em tampão de bueiro desnivelado na Rua Palmira Cervi Bárbaro (Vila Hortolândia).



Considerando a existência de bueiro com tampão desnivelado na Rua Palmira Cervi Bárbaro cruzamento com a Rua Corumbataí, Vila Hortolândia, o que está causando perigo aos motoristas que circulam no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro desnivelado na referida via.

Sala das Sessões, em 02 de setembro de 2014.

VALDECI VILAR MATHEUS