


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9018

Manutenção dos postes de iluminação de ferro situados na região formada e incluindo as ruas Secundino Veiga, Barão de Jundiaí, da Padroeira e do Rosário e praças Governador Pedro de Toledo e Marechal Floriano Peixoto (Centro).



Considerando que os postes de iluminação de ferro situados na região formada e incluindo as ruas Secundino Veiga, Barão de Jundiaí, da Padroeira e do Rosário e praças Governador Pedro de Toledo e Marechal Floriano Peixoto, no Centro, encontram-se bastante desgastados pelo tempo e necessitam de revitalização, reparos e pintura,

Considerando que alguns deles sofreram vandalismo e encontram-se pichados,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção dos postes de iluminação supracitados.

Sala das Sessões, em 02 de setembro de 2014.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA