


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA N° 532

Solicitação ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem – e à CCR Autoban de providências para a contenção de acidentes no acesso da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

DEFIRO. OFICIE-SE

Presidente
09 / 09 / 2014

Considerando que é bastante frequente a ocorrência de acidentes na Rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, na altura do trevo de acesso/saída da Rodovia dos Bandeirantes, notadamente colisões traseiras e engavetamentos no sentido Itu-Jundiaí;

Considerando que é necessária a adoção de medida para correção do trânsito naquele local, uma vez que a maior parte dos acidentes ocorre devido à circulação de veículos lentos na faixa da direita e que acessam de forma abrupta a faixa da esquerda nesse local, obrigando outros motoristas a frear repentinamente e provocando colisões, devido ao cruzamento para acesso e saída das rodovias e marginal próxima,

REQUEIRO à Presidência, na forma regimental, seja, com o devido respeito, encaminhada solicitação ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem – e à CCR Autoban de providências para a contenção de acidentes no acesso da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2014.


PAULO MALERBA