




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 9507

Tapamento de buraco na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, s/n, altura da entrada para a Rua Pedro Latance (Jd. São Camilo).



Considerando a existência de buraco na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, s/n, altura da entrada para a Rua Pedro Latance, Jd. São Camilo, o que vem ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2014.

VALDECI VILAR MATHEUS