




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 9632

Tapamento de buraco na Rua Paulo Eiró, nº 117 (VI. Santana II).



Considerando a existência de buraco, após serviços executados, na Rua Paulo Eiró, nº 117, VI. Santana II, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no referido endereço.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2014.


VALDECIR VILAR MATHEUS