



Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9.669

Nivelamento de solo e colocação de cascalho no bairro Mato Dentro.



Considerando que a Travessa da Estrada Jureana, no bairro Mato Dentro, é de terra e está muito esburacada;

Considerando que moradores relataram que recentemente houve acidente com veículo de transporte escolar na via devido as condições da Estrada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de solo e colocação de cascalho no bairro Mato Dentro.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2014.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'