




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9893


Reparo em tampão de bueiro na Rua Antônio Zandona n° 391 (Jd. Pacaembu).



Considerando a existência de bueiro com tampão afundado na Rua Antônio Zandona n° 391, Jd. Pacaembu, o que está causando transtorno aos motoristas no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no referido endereço.

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2014.


VALDECI VILAR MATHEUS