




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9914

Limpeza e roçagem das margens e desassoreamento do Córrego da Colônia (Ponte de São João).



Considerando que há acúmulo de detritos e entulhos no córrego e nas suas margens,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza e roçagem das margens e desassoreamento do Córrego da Colônia (Ponte de São João).

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA