




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10042


Tapamento de buraco no leito carroçável da Rua Bernardino de Campos, nas proximidades do número 212 (Centro).



Considerando que o buraco no leito carroçável da Rua Bernardino de Campos, nas proximidades do número 212 (Centro), prejudica o tráfego e pode ocasionar danos aos veículos que transitam pela referida via pública,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

'Tico'