



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10055

Reparação de boca de lobo na Rua Flávio Queiroz Novaes na altura do nº 170 (Vila Espéria).



Considerando que na rua Flávio Queiroz Novaes, no bairro Vila Espéria, na altura do nº 170 existe uma boca de lobo estourada;

Considerando que o tráfego de pedestres na rua é intenso, devido à presença da Paróquia São José Operário e da EE Diógenes Duarte Paes;

Considerando que uma boca de lobo estourada representa um risco à segurança dos moradores e frequentadores do bairro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação de boca de lobo no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

RAFAEL TURRINI PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'