




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10132

Troca de tampão de concreto de boca de lobo, situado na altura do nº 512, da Rua Engº. João Fernandes Gimenes Molina, Distrito Industrial.



CONSIDERANDO que o tampão de concreto de boca de lobo, situado na altura do nº 512, da Rua Engº. João Fernandes Gimenes Molina, Distrito Industrial, encontra-se danificado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampão de concreto de boca de lobo, situado na altura do nº 512, da Rua Engº. João Fernandes Gimenes Molina, Distrito Industrial.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2014.

MARCELO GASTALDO