




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10280

Substituição de poste de sinalização localizado entre a Rua Vigário João José Rodrigues e a Avenida Dr. Odil Campos de Sáes (Vila Arens).



Há um poste de sinalização que se encontra danificado na calçada que dá acesso ao novo ponto de ônibus sobre o Rio Guapeva, entre a Rua Vigário João José Rodrigues e a Avenida Dr. Odil Campos de Sáes, na Vila Arens, que deverá ser trocado, pois o mesmo pode causar acidentes entre os pedestres que se utilizam da calçada naquela localidade.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as medidas necessárias, junto ao setor competente, para que se providencie a substituição de poste de sinalização no mencionado local.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2014.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
“Doca”