



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 18.982

Verificação de instalação inadequada de tubulações que estão causando enxurrada na Avenida Juvenal Arantes (Jardim Antonieta / Bairro Medeiros).



CONSIDERANDO que a DAE S/A realizou uma obra de escoamento de águas pluviais no Jardim Antonieta / Bairro Medeiros, captando águas através de tubulações de diâmetro adequado para o perfeito escoamento das chuvas;

CONSIDERANDO que recentemente foi construído um galpão cuja frente é na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli e os fundos na Avenida Juvenal Arantes, cujas instalações de água e esgoto não foram acopladas adequadamente, pois reduziram o diâmetro das tubulações, o que refuga o volume de água e, portanto, gera refluxo que invade as casas das travessas "B" e "D", causando um enorme transtorno aos moradores do local em dias de chuvas mais fortes;

CONSIDERANDO que esse problema não existia antes da construção desse galpão, estando, então, comprovado que foi a inabilidade dos responsáveis pela mencionada obra que causou tudo isso,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação da instalação inadequada de tubulações que estão causando enxurrada na Avenida Juvenal Arantes e a tomada das medidas necessárias para sua resolução.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2016.


Prof. RAFAEL PURGATO