




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19025

Manutenção da ponte localizada próximo ao nº. 3.701, da Av. Antonio Frederico Ozanan (Vila de Vito).



A ponte localizada na Av. Antonio Frederico Ozanan, próximo ao nº. 3701 (Vila de Vito) encontra-se cedendo, situação que coloca em risco a integridade física e a vida de quem a utiliza.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da ponte localizada próximo ao nº. 3.701, da Av. Antonio Frederico Ozanan (Vila de Vito).

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.


ANTONIO DE PADUA PACHECO
Dr. PACHECO