



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 19.040

Substituição de lâmpadas queimadas na Rua Luiz Piovesan (Vila Agostinho Zambom).



**CONSIDERANDO** que a Rua Luiz Piovesan, na Vila Agostinho Zambom, tem postes de iluminação que se encontram com lâmpadas queimadas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a substituição dessas lâmpadas.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.



RAFAEL ANTONUCCI