


## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 19117

Repinte da sinalização de solo na confluência da Avenida São Paulo com a Rua Maestro José Bovolenta (Vila Progresso).



CONSIDERANDO que na confluência da Avenida São Paulo com a Rua Maestro José Bovolenta, em Vila Progresso, a sinalização de solo está apagada e os moradores pedem que seja executado o repinte, conforme imagens anexas;


CONSIDERANDO a importância da sinalização de solo para o trânsito local, contribuindo com a segurança de todos que circulam pelo bairro,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o repinte da sinalização de solo no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.

**JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS**

**'ZÉ DIAS'**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 19117

