

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19185

Urgentes medidas para contenção de afundamento no pavimento da Rua Atibaia, defronte do número 174 (Bairro Colônia).



Considerando que esta é uma relevante demanda dos moradores insatisfeitos com o estado da via, conforme imagem anexa;


Considerando que a via tem grande tráfego de veículos sendo uma das mais importantes vias da região,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de urgentes medidas para contenção de afundamento no pavimento da Rua Atibaia, defronte do número 174, no Bairro Colônia.

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2016.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS

'ZÉ DIAS'



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N° 19185

