



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19265

Substituição da proteção da lâmpada do poste existente na Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro).




A proteção da luminária existente no poste da Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro), encontra-se quebrada, podendo cair a qualquer momento sobre os transeuntes, causando danos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da proteção da lâmpada do poste existente na Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro).

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2016.


ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'