


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19277

Manutenção da cobertura do ponto de ônibus existente entre as ruas Bento Pires e General Newton Estilac Leal (Vila Progresso).




CONSIDERANDO que no ponto de ônibus existente no local ocorre grande infiltração, decorrentes da falta de manutenção no telhado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da cobertura do ponto de ônibus existente entre as ruas Bento Pires e General Newton Estilac Leal (Vila Progresso).

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2016.



RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 19277

