



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19387

Substituição de lâmpada queimada na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João).



O poste existente na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João) encontra-se com sua lâmpada queimada, situação que dificulta a visibilidade do local

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João).

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'