




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19414

Desassoreamento e limpeza em toda a extensão do Córrego da Colônia, principalmente nas estruturas de suportes das pontes.



CONSIDERANDO que o Córrego da Colônia está assoreado e, nas estruturas de suportes das pontes, há grande acúmulo de galhos e detritos trazidos pelas águas das chuvas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento e limpeza em toda a extensão do Córrego da Colônia, principalmente nas estruturas de suportes das pontes.

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.

RAFAEL ANTONUCCI