



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19620

Reparo em tampão de bueiro na Rua Carlos Angelo Mathion, n.º 885 (Jardim Tamoio).



Considerando que na Rua Carlos Angelo Mathion, altura do n.º 885, no Jardim Tamoio, há um tampão de bueiro desnivelado, com rachaduras no entorno, o que está ocasionando transtornos ao trânsito local, necessitando de reparos para normalização do tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS