


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19638

Reparos em tampa de bueiro localizado na Rua Moacir Lopes (Jardim Caçula).



Considerando que esta é uma demanda dos moradores da Rua Moacir Lopes, principalmente na altura do número 480;

Considerando que os veículos ao passarem sobre a referida tampa de bueiro provocam grande trepidação, deixando os residentes muito insatisfeitos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em tampa de bueiro localizado na Rua Moacir Lopes (Jardim Caçula).

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2016.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'