



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19.668

Revisão da sinalização de solo na Rua Santo Antônio, altura do nº 265 (Ponte São João).



A sinalização de solo na Rua Santo Antônio, na Ponte São João, foi realizada recentemente e, na altura do nº 265, houve a demarcação de vaga para estacionamento em frente a uma garagem, o que tem ocasionado transtornos aos moradores.

Assim,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revisão da sinalização de solo no referido local.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2016.


Prof.^a LEILA CASOTE