




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19938


Reparo em tampão de bueiro na Rua Bom Jesus de Pirapora (Vila Vianelo).



Considerando a existência de tampões de bueiros desnivelados e com buracos no entorno na Rua Bom Jesus de Pirapora, altura dos nºs 345 e 474, na Vila Vianelo, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2016.



VALDECI-VILAR-MATHEUS