




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19978

Repinte da faixa de rolamento no Viaduto Sperandio Pellicieri (Bairro Ponte São João).



O Viaduto Sperandio Pellicieri (Bairro Ponte São João) sofreu reparos, próximo ao Roldão Atacadista, e as faixas de rolamento ficaram apagadas, situação que dificulta para os motoristas conduzirem seus veículos de forma correta.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da faixa de rolamento no Viaduto Sperandio Pellicieri (Vila Ponte São João).

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2016.

ANTÔNIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'