



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 20345

Reparo no guarda-corpo em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari (Ponte São João).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no guarda-corpo em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari (Ponte São João).

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2016.


PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'